



温度加速度传感器

质量保证 (HALT、HASS、ESS)

高温

应力筛选

环境测试

综合环境试验箱

核工业



型号	2271AM20	2273AM20	2276	7703A
性能描述	单轴, 低温度环境加速度传感器	单轴, 核辐射环境下使用	核辐射环境下, 高温应用	通用型, 核辐射环境使用
量程 g	1000	500	500	2000/1000/500
灵敏度 mV/g	5	10	10	50/100/1000
响应频率Hz	1-8000	1-7000	1-7000	1-9000/5000/3000
传感器类型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型
电气接口	10-32顶部出线	10-32顶部出线	10-32	10-32侧端出线
安装接口	螺钉	螺钉	螺钉	螺钉
重量g	27	34	30	25-120
体积mm	19.8×15.9直径	34.5×15.9直径	25.4×15.9直径	-
工作温度 °C	-269...260	-55...399	-55...482	-55...288



型号	6243M1/M2	3218c	3255C	3443C
性能描述	单轴, 高温环境加速度传感器	单轴, 高温环境加速度传感器	单轴, 高温环境下使用	三轴, 高温环境下使用
量程 g	500	500	500	1800
灵敏度 PC/g	5.5	1.6	15	2.7
响应频率Hz	1-3900	1-10000	1-5000	1-5000
传感器类型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型
电气接口	侧端一体式电缆	侧端一体式电缆	10-32	10-32侧端出线
安装接口	螺钉	螺钉	螺钉	螺钉
重量g	30	157	10	25-120
体积mm	24.4×14.2×14.2	30.5×33.7×19.5	16.1×12.7直径	12.7×21.5×11
工作温度 °C	-55...650	-51...482	-55...190	-70...260



型号	357C10	357D90	357B69	357B61
性能描述	小型, 高温	高温	高温加速度传感器	高温, 轻量化
量程 g	± 500	± 1000	± 500	± 1000
灵敏度 pC/g	1.7	5	3.5	10
响应频率Hz	1-10000	25000	6000	5000
传感器类型	PE	PE	PE	PE
电气接口	3-56	集成式电缆	10-32	10-32
安装接口	粘贴	通孔	10-32螺纹	10-32
重量g	0.5	75	16	30
体积mm	3.6×11.4×6.4	16.7×32×16.7	11.4in×22.2	5/8in×25.4
工作温度 °C	-73...177	-55...649	-54...482	-54...482